

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 19.2008 - Teploměr pro měření teploty půdy či kompostu



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Teploměr kompostový

Dobří kompost vyžaduje teplo, vzduch a vlhkost, jinak proces kompostování začne vytvářet nepříjemné pachy a zdraví škodlivé substance. S kompostovým teploměrem můžete pravidelně měřit teplotu kompostu a zjistit, jestli jde vše tak jak má.

1. fáze: Rozklad (nejméně 2-3 týdny) – kontrolní teplota 50-80 °C
2. fáze: Přeměna na humus (nejčastěji 9 měsíců) – kontrolní teplota 40 °C

